

Exposee

zu dem Arbeitsschutzfilm Arbeitstitel:

"Wie konnte das geschehen"

16 mm Color 12-15 Minuten

Eine der am häufigsten eingesetzten Erntemaschinen in der LPG Pflanzenproduktion ist der selbstfahrende Feldhäcksler E 280. Eine Maschine die trotz ihrer Leistungstärke sicher und unfallfrei gefahren werden kann.

Einbringen der Anweilerrillage.

Bei einem Häcksler kommt es in der Aufnahmetrommel zu einer Wickelbildung.

Der Fahrer des Häckslers versucht, ohne die Maschine abzustellen, mit den Händen die Wickelbildung zu beseitigen.

Er wird in das Aufnahmeaggregat hineingezogen und schwer verletzt.

Das schnelle Eingreifen eines LKW Fahrers verhindert den tödlichen Unfall.

Der Unfall wird gleich am Unfallort mit den ~~Verantwortlichen~~ ~~und den Zeugen~~ des Unfalls ~~ausgewertet und rekonstruiert.~~

Der Film will beweisen, daß auch dieser Unfall ein Unfall zu viel ist und eigentlich gar nicht geschehen ~~muß~~. Jaif könnte

X Verantwortlichen der LPG, den Zeugen des Unfalls der Arbeitsschutzinspektion des TDGB und ^{eventuell} dem Staatsanwalt ausgewertet u. rekonstruiert