

Modellverzeichnis
für
Landwirthschaftl. Maschinen
und
sonstige Geräte



A. Wetzig,

Eisengiesserei, Maschinenfabrik und Mühlenbauanstalt.



Wittenberg
Bez. Halle.




Mühlenbau-Anstalt,
Eisengiesserei und Maschinenfabrik.

Telegramm - Adresse:
WETZIG, MASCHINENFABRIK,
WITTENBERG.

WETZIG WITTENBERG

BEZIRK HALLE



PRÄMIERT
Deutsche Nordische Handels-
und Industrie-Ausstellung zu Lübeck 1895.
Silberne-Medaille
Deutsche Kolonial-Ausstellung Berlin 1896.
Sächsisch-Thüringische Industrie- u.
Gewerbeausstellung Leipzig 1897.
GOLDENE MED.
EHREN-Preiss.



Bau und Umbau compl. Mahlmühlen
nach automat. System.

Modell-Verzeichniss

über

**Landwirthschaftliche Maschinen
und Geräthe sowie Artikel des
allgemeinen Bedarfs**

von

A. Wetzig, Wittenberg (Bez. Halle).

Eisengiesserei, Maschinenfabrik und
Mühlenbauanstalt.



Druck von Löbcke & Brewing, Wittenberg (Bez. Halle.)

Vorbemerkungen.

Die angegebenen Dimensionen sind in Millimetern (mm) ausgedrückt.

Die verzeichneten Gewichte sind in Kilogramm (Kilo) nur als Durchschnittszahlen anzusehen und kann deren genaues Einhalten nicht verbürgt werden.

Ez.	bedeutet	Eisenzähne,
t	„	Theilung,
D	„	Theilkreis Durchmesser,
Dm	„	Aeusserer Durchmesser.

Die Gefahren des Versandes tragen die Herren Empfänger. Die Gussteile werden mit Ausnahme der kleinen Sachen, stets ohne Verpackung versendet.

Verpackung wird billigst berechnet.

Alle Gussteile werden nur von den besten Roheisenmarken gegossen.

Die Bearbeitung der Gegenstände als: Abdrehen, Ausbohren, Hobeln, sowie alle sonst nöthige Arbeit wird besorgt und billigst berechnet.

Bei Bestellung ist stets auf **Seite und Nummer** dieses Buches hinzuweisen, damit Rückfragen vermieden werden und keine Missverständnisse entstehen können.



Inhalts - Verzeichniss.

	Seite
Vorbemerkungen	V.
Ein- bis zweispänniger Göpel	1—7.
Zwei- bis dreispänniger Göpel MA	8.
Stirnräder zum Göpel MA	9.
Drei- bis vierspänniger Göpel	10, 12, 13 u. 13a.
Stirnräder zum Göpel NA	11.
Zugbaumschuhe	14.
Klauen und Klauengelenke	15.
Stirnräder für Göpelvorgelege	16.
Conische Räderpaare für Göpel	17.
Einzelne conische Göpelgetriebe	18—20.
Stiftendreschmaschine mit eisernem Gestell	21, 23, 24.
Strohschüttler dazu	22.
Stiftendreschmaschine mit hölzernem Gestell	25, 26, 27, 28.
Strohschüttler dazu	29.
Lager für Stiftendreschmaschine auf Holzgestell	30, 31.
Conische Räder für Hinterbetrieb	31.
Eiserne Stiftendreschmaschine mit Strohschüttler	32, 33.
Schlägerdreschmaschine	34.
Antriebsteile für hochstehende Dreschmaschinen mit Schüttelzeug	35.
Riemscheiben und Laufräder	36.
Breitdreschmaschine	37.
Stirnräder für Dreschmaschinen	38.
Futterschneidmaschinen	39—41.
Schwungräder	42.
Strohwalzen und Strohwalzenräder für Futterschneidmaschinen	43.
Conische Wechselräder } für Futterschneid-	44, 45.
Doppellagerböcke und Seitenräder } maschinen	46.
Rübenschneidmaschine	47—52.
Kartoffelquetsche	53 - 54.
Getreidereinigungsmaschine	55.
Ringelwalze	56.
Kartoffelerntemaschine	57, 58.
Brunnen-Pumpen	59.
Fauler-Pumpe	60.

	Seite.
Quetschwalzen	61.
Oelpresse und Oelpresskasten	62.
Ankerplatten	63.
Gusseis. Einfriedigungssäulen	63.
Gusseis. Schutzgeländer-Säulen	63.
Schlammgruben-Kasten	64.
Durchbrochene und geriffte Abdeckplatten	64.
Pflugschleifen-Räder	65.
Kandelaber pp.	65.
Retorten für Schwefelsäure	65.
Richtplatten, Schmiedeformen, Planscheiben	66.
Backofentheile, Füllkasten	67.
Reifenbiegmaschine	68.
Bohrmaschinen, Schraubstöcke, Chapingmaschinen	69.
Scheeren, Lochstanzen, Blechbiegmaschinen	69.
Kreissäge	70.
Krähne und Winden	70.
Steinbrecher, Seifenpulvermühle	71.
Drehscheiben und Wendeplatten	71.
Dachziegelformen	72.
Schmirgelschleifmaschinen	72.
Fenster	73—75.





Löbcke & Rohnstein, Wittenberg.

